

# 庶路学園校区(通学路対策箇所図)



No.② 庶路2号橋  
当該路線は民家も無く、暗くなると危険である(H30)  
〈対策〉

- ・防犯カメラの設置
- ・パトロールの実施

No.⑧ 明治通りと西庶路西1条通りの交差点  
信号機がない(H30)  
〈対策〉

- ・交通安全指導員の配置
- ・交通安全指導

No.① 西庶路学園通り  
横断歩道がない(H30)  
〈対策〉

- ・交通安全指導
- ・徐行看板設置

No.⑦ 西庶路駅跨線橋  
老朽化が見られる(H30)  
〈対策〉

- ・補修工事(検討中)



: 危険箇所