

# 白糠小学校区(通学路対策箇所図)

## No.① 栄橋通り/学園通り

横断歩道が無く、道路横断時に車両との接触の危険がある(R3)

〈対策〉

- ・横断歩道の設置(検討中)
- ・歩道の整備(検討中)
- ・交通安全指導



## No.⑥ 栄橋通り

歩道が無く、道路の幅が狭い(H30)

〈対策〉

- ・道路拡幅及び歩道の設置

## No.③ 栄橋通り

横断歩道が無く、道路横断時に車両との接触の危険がある(R3)

〈対策〉

- ・注意喚起表示の設置(検討中)
- ・交通安全指導
- ・交通安全指導員の配置



## No.② 学園通り/公住通り

横断歩道が無く、道路横断時に車両との接触の危険がある(R3)

〈対策〉

- ・横断歩道の設置(検討中)
- ・歩道の整備(検討中)
- ・交通安全指導
- ・交通安全指導員の配置



..... : 危険箇所  
●

