

白糠町内通学路の対策箇所一覧(H30)

2023年7月24日 現在

番号	路線名	学校区域	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(予定)年度
①	西庶路学園通り	庶路学園	西庶路西2条北2丁目から庶路学園への道路と交差する庶路学園バス停付近	横断歩道がなく、通行車両の速度が速い。	注意喚起表示の設置	白糠町	2019年度 対策済み
②	明治通り	庶路学園	庶路2号橋	当該路線は民家もなく、暗くなると危険である。	防犯カメラを設置 通学時間帯のパトロールの実施	北海道釧路警察署 白糠町教育委員会	2019年度 対策済み
③	栄橋通り	白糠中学校	栄橋	当該路線は民家もなく、暗くなると危険である。	防犯カメラを設置 通学時間帯のパトロールの実施	北海道釧路警察署 白糠町教育委員会	2019年度 対策済み
④	茶路原野15号線	茶路小中学校	茶路橋	橋の防護柵が歩道の基準を満たしていない、歩行者に対して危険性がある。	注意喚起表示の設置 防護柵の改修	白糠町	2019年度 対策済み
⑤	上川西右線	茶路小中学校	協和橋	橋の防護柵が歩道の基準を満たしていない、歩行者に対して危険性がある。	注意喚起表示の設置	白糠町	2019年度 対策済み
⑥	栄橋通り	白糠小学校 白糠中学校	札鶴ベニヤ前	歩道がなく、道路の幅が狭い。	道路拡幅及び歩道の設置	白糠町	2020年度 対策済み
⑦	西庶路南2丁通り	庶路学園	西庶路駅跨線橋	老朽化が見られる。	補修工事(検討中)	白糠町	2025年度
⑧	明治通り	庶路学園	明治通りと西庶路西1条通りの交差点	信号機がない。	交通安全指導員の配置	白糠町	2019年度 対策済み