

白糠町内通学路の対策箇所一覧(H30)

2022年1月24日 現在

番号	路線名	学校区域	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策(予定)年度
①	西庶路学園通り	庶路学園	西庶路西2条北2丁目から庶路学園への道路と交差する庶路学園バス停付近	横断歩道が無く、通行車輛の速度が速い	横断歩道の設置は困難なことから、学校での交通安全指導 徐行看板の設置	学校 白糠町	2019年度 対策済み
②	明治通り	庶路学園	庶路2号橋	当該路線は民家も無く、暗くなると危険である	防犯カメラを設置 通学時間帯のパトロールの実施	白糠町教育委員会 北海道釧路警察署	2019年度 対策済み
③	栄橋通り	白糠中学校	栄橋	当該路線は民家も無く、暗くなると危険である	防犯カメラを設置 通学時間帯のパトロールの実施	白糠町教育委員会 北海道釧路警察署	2019年度 対策済み
④	茶路原野15号線	茶路小中学校	茶路橋	橋の防護柵が歩道の基準を満たしていない、歩行者に対して危険性がある	注意喚起看板の設置 防護柵の改修	白糠町	2019年度 対策済み
⑤	上川西右線	茶路小中学校	協和橋	橋の防護柵が歩道の基準を満たしていない、歩行者に対して危険性がある	注意喚起看板の設置 防護柵の改修(検討中)	白糠町	一部対策済み 2024年度
⑥	栄橋通り	白糠小学校 白糠中学校	札鶴ベニヤ前	歩道が無く、道路の幅が狭い	学校での交通安全指導 道路拡幅及び歩道の設置	白糠町	2020年度 対策済み
⑦	西庶路南2丁通り	庶路学園	西庶路駅跨線橋	老朽化が見られる	補修工事(検討中)	白糠町	2023年度
⑧	明治通り	庶路学園	明治通りと西庶路西1条通りの交差点	信号機が無い	信号機の設置は困難なことから、学校での交通安全指導 交通安全指導員の配置	白糠町	2019年度 対策済み
⑨							
⑩							
⑪							
⑫							
⑬							