

白糠町内通学路の対策箇所一覧(R4)

2023年7月24日 現在

| 番号 | 路線名 | 学校区域 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策(予定)年度 |
|----|------|------|------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------|
| ① | 栄橋通り | 白糠学園 | 白糠高校前の東側交差点 白糠町西4条北2丁目 | 交通量が多いことに加え、横断歩道がないため、道路横断時に車両との接触の危険がある。 | 交通安全指導員の配置 注意喚起表示の設置 | 白糠町 | 2023年度 対策済み |
| ② | 栄橋通り | 白糠学園 | 栄橋の歩道 白糠町西3条北2丁目・6丁目 | 歩道が北側にしかないことに加え、ガードレールがないため、歩道通行時に車両との接触の危険がある。 | 交通安全教室の開催等による交通安全指導の徹底 | 学校 白糠町 | 2023年度 対策済み |